

In Arbeit

10.15.4 + Clover 5109 auf MSI X99A 5820K I Trotz Umfassenden EFI ist Installation von OSX Nicht Möglich I Probleme mit boot.efi

Beitrag von „Jumanji“ vom 15. April 2020, 15:07

Ok, mit dem Bios wird es wohl kaum etwas zu tun haben, also es sind wahrscheinlich schon eher irgendwelche Änderungen im EFI notwendig, irgendwelche Kexte und Driver usw.

1. Bios funktioniert ja mit El Capitan, also sollten keine Änderungen notwendig sein?
2. Bei allen EFIs die ich gefunden habe, kommt der Fehler.

Also es wird schon eher so sein, dass man Kexte und Treiber braucht oder möglicherweise gar spezielle Treiber und Kexte, welche man selbst modifizieren muss.

4. Spielt es jetzt ne Rolle, wie ich 15.11 installiere

a. z.B auf Gut Glück mit 100 bootflags ?

b. Oder ist es schon deutlich besser, wenn man mit einen guten EFI installiert, oder ist das Egal, hauptsache man hat es irgendwie geschafft?