

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „knollsen“ vom 15. April 2020, 17:29

[FriFlo](#)

Meld mich mal zu Wort! Ich hatte mal vor kurzem das gleiche Problem, zwar anders, aber ähnlich! (wollt auch schon die CPU ausbauen - Aber die Pumpe ist so fest (etl. Newtonmeter) auf den Protz drauf das ich mir das nicht vorstellen konnte)

Ich dachte es liegt an catalina was dies ausgelöst haben könnte, kann ich aber nicht mehr nachvollziehen. Bevor Du irgendwas an der CPU (Wärmeableitpaste) rumfummelst, tippe ich auf eine Luftblase (die festhängt) im Kühlsystem.

Versuch mal. Rechner aus -> 360° drehen oder Auto legen runde um herfahren -> anschließen und an den Schläuchen zu schnipsen.

Fazit: Meine CPU ist Kälter als meine Körpertemperatur.