

**Erledigt**

## **Bluetooth von DW1560 geht unter T440s Mojave 10.14.6 nicht mehr!**

**Beitrag von „Harper Lewis“ vom 15. April 2020, 18:38**

Was genau funktioniert denn nicht, Bluetooth oder WLAN?

Mojave: BrcmFirmwareData, BrcmBluetoothInjector und BrcmPatchRAM2

Catalina: BrcmFirmwareData, BrcmBluetoothInjector und BrcmPatchRAM3

Die Kexts solltest du in der EFI (EFI/CLOVER/kexts/Other z.B.) ablegen und nicht in /L/E und schon gar nicht in /S/L/E.