

Fehler bei Aktivierung der iGPU (macOS 10.15.4)

Beitrag von „lyonell“ vom 15. April 2020, 22:41

Es waren 2 vor der Installation habe ich aber den einen, bei dem ich das EFI nicht verändert habe, rausgezogen. Ich habe jetzt auch die Installation gestartet. Bei 3/4 des Ladebalkens ist der PC ausgegangen und wieder gestartet (Immer und immer wieder). Bis jetzt startet der PC immer wieder neu zeigt dabei aber immer einen Blackscreen. Ist das normal und wenn wir lange dauert das noch?

Was soll ich jetzt machen? Der PC startet immer noch neu (mit Blackscreen). Ich glaube ich starte den jetzt mal richtig neu. Er rebootet nun schon seit fast 40min.

Habe jetzt neu gestartet und installiere macOS neu