

Erledigt

Bluetooth von DW1560 geht unter T440s Mojave 10.14.6 nicht mehr!

Beitrag von „ektoblast“ vom 15. April 2020, 22:20

Danke mal für deine Antwort. Funktioniert aber leider nicht habe BrcmFirmwareData, BrcmBluetoothInjector und BrcmPatchRAM2 in EFI/CLOVER/kexts/Othe abgelegt. Brauchst du eventuell irgendwelche Infos die das Problem lösen könnten?