

Erledigt

Bluetooth von DW1560 geht unter T440s Mojave 10.14.6 nicht mehr!

Beitrag von „al6042“ vom 15. April 2020, 22:39

Oha...

Siehst du im Systembericht, unter USB, den BT-Anteil der Kombi-Karte?

Es hilft auch ein Blick in das HackinTool, im Bereich USB.

Falls das Teil dort nicht auftaucht, hängt es ggf. am USB-Port-Limit.