

Erledigt

Bluetooth von DW1560 geht unter T440s Mojave 10.14.6 nicht mehr!

Beitrag von „ektoblast“ vom 15. April 2020, 22:45

So habe jetzt mal ein paar Screenshots gemacht vom System Report und Hackintool USB und PCI. Hoffe das kann helfen.

Also die Karte wird eindeutig in Hackintool PCI Tab erkannt.