

Erledigt Apple Mac Pro 7.1 (2019)

Beitrag von „DSM2“ vom 16. April 2020, 07:26

Der Thunderbolt Datensatz ist so oder so limitiert und ändert mit der W5700 nichts, das ist Blödsinn... Die ganzen Ports teilen sich die vorhandene Bandbreite.

Ob du jetzt zwei Vega II MPX Module verbaut hast oder zwei W5700, ist das selbe in Bezug auf Thunderbolt.

Zumal der 5700 Treiber ja immer noch rotze ist und gerade das ist ja kein kleiner Punkt.

Die Vega II ist dank Apple "Optimierung" aktuell ebenso Müll und noch immer nicht vom Tisch...