

Erledigt

Bluetooth von DW1560 geht unter T440s Mojave 10.14.6 nicht mehr!

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 16. April 2020, 16:12

Da Du Mojave verwendest solltest Du die BrcmPatchRAM2.kext und nicht die 3er verwenden.

Dann fehlt in Deiner config.plist die Definition der DW1560 in Devices. Ich habe die mal eingefügt.

Probiere darum mal, mit der angefügten config.plist zu starten.

Und, wie [al6042](#) schreibt, unbedingt mit Hackintool die USB-Ports richtig definieren. Wenn dort Deine DW1560 nirgendwo als BCM20702A0 erscheint, dann kann BT nicht funktionieren.