

Erledigt

Bluetooth von DW1560 geht unter T440s Mojave 10.14.6 nicht mehr!

Beitrag von „ektoblast“ vom 16. April 2020, 18:34

Habe es mal mit deiner config.plist probiert funktioniert leider trotzdem nicht in meiner usb ssdt.aml habe ich die karte über bluetooth über den port HS07 reinbekommen erkennt die karte nicht als BCM20702A0. Habe jetzt auch schon mehrere EFIs von anderen T440s usern durchgeschaut und eigentlich alle haben das gleich wie ich. Übersehe ich irgendwas?

Habe jetzt mal noch weiter herum probiert und meine eigenen USBPorts.kext compiled. Das 4G LTE Modem wird jetzt erkannt aber noch immer nicht das Bluetooth ich weiß inzwischen dass es sich mit Sicherheit um den Port HS07 handelt aber irgendwie erkennt er es einfach nicht..