

Systemhelligkeit nach aktivierung der IGPU deutlich niedriger

Beitrag von „playserver“ vom 17. April 2020, 13:38

Hi, ich habe an meinem Asus Laptop (F750L) die IGPU (4600) erfolgreich zum laufen gebracht. Nachdem ich das System neugestartet habe, ist der Bildschirm deutlich dunkler geworden. Man erkennt alles ohne Probleme, nur die maximale Helligkeit ist nun um einiges niedriger als die vorherige. Zudem wird mir in den Einstellungen kein Helligkeitsregler mehr angezeigt. Jemand ne Idee?