

In Arbeit

Lenovo T440P Catalina - Clover friert ein nach Sleep - Rest läuft,)

Beitrag von „Canyonwalker“ vom 18. April 2020, 14:46

Habe jetzt einen weiteren T440P hier stehen, der mit Win 10 läuft.

Der Akku tut es auch in meinem Hackbook allerdings wird er weder unter über das System erkannt, noch kann die Batterieanzeige eingeblendet werden, funktioniert nicht. D.h. kann angewählt werden verschwindet dann Ber sofort wieder.

Da gibt es dann scheinbar doch Unterschiede zwischen den einzelnen Typen wie S/P mit und ohne intere Akkus oder gar 1 oder 2.

Meine beiden eigen Akkus tuns erstmal nicht, ev. sind diese leer oder aber einfach zu schwach?

Orginal hat 57 meine 44. Werde jetzt mal einen alternativen in den T440P mit Win stecken und ein paar Std. laden lassen um zu sehen ob das sas bringt, der hat schließlich auch 40 Euro gekostet,(