

**In Arbeit**

## **10.15.4 + Clover 5109 auf MSI X99A 5820K I Trotz Umfassenden EFI ist Installation von OSX Nicht Möglich I Probleme mit boot.efi**

**Beitrag von „Amerco“ vom 18. April 2020, 19:29**

Probier mal das im Anhang.

Die Nvidia Karte die du oben erwähnt hast funktioniert nicht mit den neueren OSX Versionen.

Ich würde erst die VirtualSmc Driver & Kext, Lilu raushauen und erstmal nur mit FakeSMC.kext probieren.

Zu viele Kext und Driver können Probleme verursachen und die Fehlerquelle dann zu finden ist mühsam.