

INTEL NUC8I3BEH Catalina 10.15

Beitrag von „MacMet4711“ vom 18. April 2020, 22:13

Gibt ein kleines Problem.

Ich habe das auf den bootstick kopiert habe die Seriennummer generiert.

Habe den pc gestartet und auf boot von MacInstall.

Daraufhin kam dann nach sehr kurzer Zeit das Apple Logo inclusive ladebalken.

Als der ladebalken kurz vorm Ende angekommen ist verschwand das Apple Logo und es erschien in weiß.

So steht der schon seit 5 Minuten...