

MSR Unlock/Cascade Lake Refresh Firmware Fix

Beitrag von „antagon“ vom 19. April 2020, 12:32

Meine Erfahrungen mit der 3101 nach der Erfolgsmeldung von mir (s.o.):

- PC00 -> PCI0 Rename funktioniert nicht mehr (Den Grund habe ich nicht gefunden, aber auch nicht ewig gesucht. SSDTs entsprechend angepasst und gut)
- Sleep führt zu Black Screen bei Wake, Hard Reset nötig
- Bei einigen Reboots hatte ich eine Meldung das GPT / MBR Header Auto Recovery benötigt

Da ich aktuell keinen Bedarf an Spielerei habe bin ich zurück zu 2002. Alles läuft wie erwartet, ohne Bugs.