

Ivy Bridge E - Boot scheitert.

Beitrag von „Raptortosh“ vom 19. April 2020, 16:26

Bei normalen PCs bringt das umflashen von XFX Karten, dass MacOS startet und keine KP bringt.

Ich habe bei meiner Asus 640 auch ein verändertes BIOS drauf, weil das originale kein UEFI GOP ist und das habe ich mit einem Programm zu einem GOP gemacht. Früher wollte ich das nicht flashen und habe auch einfach HermitCSM verwendet (bringt bei aktivierten CSM eine hohe Auflösung) aber dann habe ich es trotzdem geflasht.