

In Arbeit

Lenovo T440P Catalina - Clover friert ein nach Sleep - Rest läuft,)

Beitrag von „Canyonwalker“ vom 20. April 2020, 00:48

Was das Thema Akku anbetrifft bin ich nun etwas weiter, Tatsache beide Akkus tun es nicht auch in einem anderen Gerät.

Ein Org. Akku tut es wird jedoch unter OSX nicht erkannt, auch nicht nach löschen der gepachten battery... im patched Bereich des ACPI.

Unabhängig davon hat das MB was die Ladeelektronik anbetrifft einen weg. Unter Windows wird zwar der Ladezustand angezeigt,

aber wenn ich dann das Netzteil anschließe war es das, Rechner schaltet sich ab. Neustart geht dann nur wenn ich den Akku vorher entferne.

Fazit MB defekt und "nur" die Anzeige geht unter OSX nicht, ob laden funktioniert bei funktionsfähigem MB wird sich früher oder später zeigen.

Habe gerade im Internet div. Beiträge von einem Wolfgang gesehen, der selbst auch einen T440P hat.

Unter dem folgenden Link <https://github.com/notthebee/t...er/EFI/CLOVER/kexts/Other>

bietet er auch die entsprechende EFI an.

Dazu gehören auch zwei Batteriemanager Kexte ACPI und SMCBatterymanager, ev. könntest Dir das mal anschauen.

Kann ich die einfach zu Testzwecken mal in den Ordner packen und sehen ob sich was ändert, oder reicht das nicht und die müssen in der Plist eingetragen werden?