

**In Arbeit**

## **10.15.4 + Clover 5109 auf MSI X99A 5820K I Trotz Umfassenden EFI ist Installation von OSX Nicht Möglich I Probleme mit boot.efi**

**Beitrag von „griven“ vom 19. April 2020, 23:35**

Funktioniert es denn mit der EFI von DSM2 bei Dir [Jumanji](#) das ist doch unterm Strich und letztendlich der ausschlaggebende Faktor und nicht ob es bei Amerco geht oder nicht geht. Jedes System ist individuell und anders so macht es zum Beispiel ganz und gar keinen Sinn ein ASUS Board mit einem MSI Board zu vergleichen. Bei beiden gibt es zum Beispiel unter anderem gravierende Unterschiede in der Firmware und in der Art und Weise wie diese die MemoryMap organisieren. Diese Unterschiede beeinflussen unter anderem ob ein AptioFix funktioniert oder eben auch nicht. Das es hier in beiden Fällen mit dem alten AptioFix2 funktioniert ist Zufall sofern es sich dabei überhaupt um die offizielle Variante handelt und nicht um den OsxAptioFix2Drv-free2000 der in solchen Fällen nämlich gerne genommen wird. Um den free2000 sollte man, wo immer das möglich ist, einen ganz großen Bogen machen denn der geht mit der Holzhammer Methode vor und überschreibt einfach ohne Sinn und Verstand alles was ihm in die Quere kommt egal ob es noch benötigt wird oder nicht.

Der Ansatz den DSM2 verfolgt macht in jeder Hinsicht Sinn denn mit OCQuirks und FWRuntimeServices kommt hier die wohl am weitesten Entwickelte Variante aller Fixes zum Einsatz und die lässt sich nicht nur umfangreich konfigurieren sondern bietet auch einige andere Vorteile die keiner der genannten Fixe bietet inklusive der Möglichkeit automatisiert Slide Werte an macOS zu übergeben die auch wirklich nutzbar sind. Also [Jumanji](#) tu Dir und uns den Gefallen und probier einfach aus was man Dir sagt bzw. zur Verfügung stellt insbesondere deshalb weil Du in DSM2 jemanden hast der sich mit der X Generation unter macOS auskennt wie kaum ein anderer. Einen besseren, versierteren Helfer als ihn wirst Du nicht finden wenn es um diese Plattformen geht.