

In Arbeit 10.15.4 + Clover 5109 auf MSI X99A 5820K I Trotz Umfassenden EFI ist Installation von OSX Nicht Möglich I Probleme mit boot.efi

Beitrag von „Jumanji“ vom 20. April 2020, 00:43

Ja, ich habe jetzt vieles modifiziert, die EFI von Amerco, hab ich mit Ratschlägen von DSM2 ergänzt.

Hinweis: 6.1 und 1,1 Bios hat jetzt nichts verändert, was sofort sichtbar ist.

In der EFI die ACPI Dateien habe ich gelöscht, in Clover die ACPI von al6042 hab ich mal gelassen.

Meine Erfahrung ist natürlich hauptsächlich ElCapitan + MeinSystem und schon da, war das Größte Problem der Part mit den Aptio.

Das Geheimniss scheint tatsächlich der (speziell für X99 entwickelte Aptio zu sein)

Nicht unbedingt, wegen nachfolgenden Nutzern, die auch profitieren, es geht ja auch um das Allgemeine Wissen, wenn bei Amerco die EFI von #33 funktioniert hätte, wäre es was Anderes gewesen. Jetzt ist aber schon ziemlich eindeutig, dass das Problem dass ist, dass das Neue Aptiozeug mit Quirks #2 usw. einfach nicht bei allen sofort funktioniert bzw. nur mit zusätzlichen Optionen in der Plist (und mehr soll ja vermieden werden)

Dieser X99Aptio wurde ja damals speziell für X99 entwickelt, habe vieles probiert und mit den neuen Methoden hat nicht funktioniert, vielleicht kommt ja noch Jemand mit X99.

Siehe: Beitrag #11 von [siczzz](#) er nutzt auch den Speziellen Aptio und die DSM2 EFI von #33 wird dann viellleicht auch dort nicht gehen?

Da er auch den Nutzt, kann man davon ausgehen, dass er auch die Neuen Methoden schon alle probiert hat.