

Fehler bei Aktivierung der iGPU (macOS 10.15.4)

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 20. April 2020, 10:38

Habe meinen EFI Ordner vom Board MSI MPG Z390 GAMING PLUS so angepasst das es auch für das Board MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon AC passt. Änderungen waren minimal und funktionieren jetzt auf beiden Boards.

Da ich unsere Hackintosh Gemeinschaft als eine offene Community sehe wo jeder von jedem profitiert habe ich den wie immer veröffentlicht um auch anderen zu helfen. Zu finden hier:

[Cannon Lake SAMMELTHREAD \(LAUFFÄHIGE KONFIGURATIONEN\) DESKTOP](#)