

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Toskache“ vom 20. April 2020, 13:57

[JimSalabim](#) Ich habe gerade festgestellt, dass wohl seit dem Update auf OC 0.5.7 oder seit dem letzten Catalina-Update hier das WOL nicht mehr funktioniert. Die Mac-Adresse ist natürlich noch gleich, aber irgendwie ignoriert er die Aufwach-Pakete... Hast Du da eine Idee?