

In Arbeit 10.15.4 + Clover 5109 auf MSI X99A 5820K I Trotz Umfassenden EFI ist Installation von OSX Nicht Möglich I Probleme mit boot.efi

Beitrag von „Jumanji“ vom 20. April 2020, 21:24

Hier wird nur darüber diskutiert, dass mein System schwieriger zu konfigurieren ist, als das Einfache Asus System von Amerco, besonders aufgrund der Vermutung, dass DSM2 wohl Asus häufiger als MSI nutzt.

Spoiler anzeigen

#56 Dort Werden Aktuell Diverse Quirks Kombinationen auf anraten von griven probiert.

[Ausschnitt von Beitrag:](#)

Liste (<https://github.com/ReddestDream/OcQuirks>)

1: DevirtualiseMmio Origi = Y I Test = N I N Boot

2: DevirtualiseMmio = Y I AvoidRuntimeDefrag=N I Reboot nach Datum

3: DevirtualiseMmio = Y I AvoidRuntimeDefrag=Y I MemoryPanic

4: DevirtualiseMmio = Y I AvoidRuntimeDefrag=Y I ProvideCustomSlide= N I MemoryPanic

5: DevirtualiseMmio = Y I AvoidRuntimeDefrag=Y I ProvideCustomSlide= N I SetupVirtualMap =N I Freeze bei Datum

6: DevirtualiseMmio = Y I AvoidRuntimeDefrag=N I ProvideCustomSlide= N I SetupVirtualMap =N I Freeze bei Datum

7: DevirtualiseMmio = Y I AvoidRuntimeDefrag=Y I ProvideCustomSlide= Y I SetupVirtualMap =N I Freeze bei Datum

8: DevirtualiseMmio = Y I AvoidRuntimeDefrag=N I ProvideCustomSlide= N I SetupVirtualMap =N I Freeze bei Datum

Hmm, Ok, ich glaub SetupVirtualMap = Immer Freeze bei Datum

9: DevirtualiseMmio = N I AvoidRuntimeDefrag=Y I ProvideCustomSlide= N I SetupVirtualMap

=Y I BBBB