

# **Build mit ASROCK Z390 PHANTOM GAMING ITX/AC / AMD RX6800 / i9-9900**

**Beitrag von „Da Sting“ vom 21. April 2020, 07:31**

Okay - die kext noch mal neu geschrieben, alle USB2 auf 3, alle USB3 auf 3, HS14 ist intern, die beiden beim TB-Port gemeldeten USB3.2 auch raus. Verbleiben genau 15. Passt. Port Limits rausgenommen. Datei in Posting oben gelöscht, hier neue Version angefügt.

[USBPorts.kext.zip](#)

DSM2 Kann man davon ausgehen, dass der Thunderbolt-Port ohne weiteres funktioniert? Habe gerade nichts zum Testen da...