

Erledigt

## Nach Ruhezustand ist Bluetooth nicht verfügbar

Beitrag von „al6042“ vom 20. April 2020, 23:40

Der BT-Kram kommt von Atheros...

Ich bin mir nicht sicher ob es da nicht irgendwo auch einen Bluetooth-Kext für gibt.

Der alte IOath3kfrmwr.kext von 2015/2016 hat die Geräte-ID nicht mehr drinnen und der Entwickler hat sich zur Ruhe gesetzt.

Was das Trackpad angeht, kann ich leider überhaupt nichts beitragen.