

Erledigt

Natives Thunderbolt3 an jedem Rechner

Beitrag von „IndioX“ vom 21. April 2020, 14:07

nein, dass problem ist die treibersoftware und hat meiner meinung weder mit der titan ridge, noch mit der custom firmware zu tun.

leider ist es so das der support der luna auf alle anfragen nur antwortet das es mit einem cMP nicht funktioniert - pasta.

da ich kein luna habe kann ich eine idee auch nicht ausprobieren, nämlich die installation der software und teiber manuell mit pacifist.

wobei ich hier die hoffnung auch eher gegen null sehe, da anscheinend der treiber sehr hardware orientiert geschrieben scheint.