

Probleme nach BIOS Update - Asus Prime X299 Deluxe

Beitrag von „schinti95“ vom 21. April 2020, 15:32

Hallo DSM2! Danke, dass du mir hilfst.

Ja, MSR Lock Control habe ich immer auf Disabled gesetzt.

Muss ich bei deiner Variante des 3006 auch MSR Lock Control auf Disabled setzen, oder ist das sowieso "gepatched"?