

Probleme nach BIOS Update - Asus Prime X299 Deluxe

Beitrag von „schinti95“ vom 21. April 2020, 16:15

3006 ist geflashed und SSDT-X299-CascadeLakeFix.aml eingebunden. Jetzt habe ich zuerst "AppleKeyStore operation failed", läuft aber nach einiger Zeit weiter bis zu einem Panic. Im Backtrace ist unter anderem auch von "com.apple.kext.AMDRadeonX6000" die Rede. Brauche ich für die 5700 XT eine spezielle SSDT? So wie ich Whatevergreen verstanden habe ist das ja unter anderem dafür da die GPU zu finden? Benötige ich dann eigentlich die SSDT-VEGA.aml?

Anbei die aktuelle EFI