

Erledigt USB 3.0 Richten

Beitrag von „marhal“ vom 21. April 2020, 17:34

Hallo alle zusammen,

Ich versuche gerade mit dem Hackintool meine USB zum laufen zu bekommen.

Ich versuche das nach der dieser Anleitung im Anhang. Ich habe aber das Problem das wenn ich versuche die USB3.0 Ports zu definieren

und mit Clover `-uia_exclude=hs` das es keine Änderungen bei mir bringt. Im Hacktool tauchen immer die HS Ports auf. Habe auch schon Clear und refresh

aber es ändert nichts daran. Habe noch den USBInjectAll.kext drin.

Jemand eine Idee wo ich den Fehler mache ?

gruß

Marcel