

Erledigt

Natives Thunderbolt3 an jedem Rechner

Beitrag von „NUSTIK“ vom 21. April 2020, 19:40

DSM2

Ich habe den Support von UAD angeschrieben. Er hat nur bestätigt, dass auch andere Nutzer das gleiche Problem gemeldet haben. Allerdings möchten weder ich noch die andere Nutzer preisgeben, dass bei der Sache es um einen Mac Pro 5.1 geht. Laut Support sollte ich also mit / Library / Audio / Plug-Ins / Components auf den Desktop verschieben, und dann wieder das Installieren probieren. Es hat nichts gebracht.

Na gut, ich muss damit leben. Es gibt schlimmeres auf der Welt. Abgesehen davon- ist die original Firmware von Titan Ridge zu bekommen, oder stehen die Karten schlecht bei dieser Anfrage?