

Erledigt

sapphire pulse radeon rx 560 läuft nicht

Beitrag von „mitchde“ vom 22. April 2020, 18:01

Wenn er nicht voll durchbootet bitte mal mit Bootflag -v starten, dann sieht man wo es hängt.

Hättest du denn die passenden Anschlüsse an den 3 Moni für die Ports der RX 560 (denke die hat mind. 3 Ports)?

Wenn ja evtl. sinnvoll - ich denke die iGPU macht jetzt Probleme - die iGPU mal zu deaktivieren (habe ich bei meiner MB auch) und nur die RX 560 zu nutzen. Weiterer Vorteil ist, dass dann die HW DEC/ ENC über die AMD läuft was schneller geht.

Falls du die iGPU weiter als Moni device laufen lassen willst, müssten sich andere da einschalten.

Was mir noch auffällt ist, dass es bei den Kernel Patches zig Patches für die IGPU gibt - keine Ahnung ob die im Zusammenhang mit WEG Einsatz stören. Es wird sicher Syklake Profis geben die sagen können ob das (noch) gebraucht wird oder evtl. andere Patches nötig sind.

Du könntest die mal probeweise mit dem Haken auch disablen (löschen braucht du sie nicht).

Auch bei dem andreen Screenshot wird noch ein DSDT **AddIMEI** aktiv - auch mal deaktivieren.

Nun wieder zum Versuch **AMD only** 😊

Zuerst bestehende clover config.plist sichern (auch da du **System Serialnumber aus dem SMBIOS iMac17,1** später noch brauchst)

Dann die IGPU schon im Mainboard BIOS disablen. Und beim SMBIOS statt iMac17,1 den **iMacPro1,1** auswählen.

Im Cloverconfigurator kann man das aus einer Liste auswählen. Danach aber die alte Seriennummer reinkopieren, ansonsten musst du dich bei manchen Dinge (iCloud etc.) nochmal neu anmelden.