

Erledigt

[gelöst] Acer Spin 5: Finetuning !

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 23. April 2020, 10:01

Bei allen Änderungen oder Versuchen:

Immer ein Installations-stick parat haben, auf der eine funktionierender EFI drauf ist, damit Du im Notfall mit dieser starten kannst und dann das rückgängig machen kannst, was nicht funktioniert.

Kopiere als erstes mal Deine config.plist (nenne Sie config-Kopie1.plist), und ersetze dann die bestehende config.plist mit der angefügten. Damit müßte schon mal Sound über HDMI funktionieren.

Zur Erklärung: Ich habe dort unter Devices / Properties die Einträge mit den meinen vertauscht.