

Erledigt

[gelöst] Acer Spin 5: Finetuning !

Beitrag von „casper9950“ vom 23. April 2020, 13:27

erst mal vielen Dank für die Unterstützung

Ich habe Clover aktualisiert und mit dem neu config.plist bootet, interne Lautsprecher im Einstellungen sichtbar aber immernoch kein ton . Kopfhörer funktioniert auch nicht (ich höre nur Piepsgeräusch) Interne mikrofon funktioniert.