

Erledigt

[gelöst] Acer Spin 5: Finetuning !

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 23. April 2020, 16:49

Tausche jetzt mal den kompletten Inhalt von CLOVER / kexts / Other mit den Kexten im Anhang und füge in CLOVER / drivers / UEFI die angefügte VirtualSmc.efi noch ein, nimm dort aber die SMCHelper-64.efi raus.