

Erledigt

GA-Z77-DS3H-rev.1.1 Probleme bei der Installation

Beitrag von „SPIDER“ vom 1. April 2013, 23:09

Hallo,

Eine Frage habe ich noch. Ich habe versucht im BIOS den Multiplikator zu verändern, leider ohne Erfolg. Habe gelesen, dass diese Einstellungen den "k" Modellen vorbehalten sind.

Zu meinem Hackintosh, wenn der Rechner über Nacht in den Sleepmodus geht, bekomme ich ihn nicht immer wieder wach, bei kurzen Sleepphasen wohl!?

Hier noch ein paar Bilder.