

**Erledigt**

## **HD530 - zweiter Monitor wird nicht erkannt**

**Beitrag von „Apple1996“ vom 23. April 2020, 22:57**

Hallo zusammen,

nachdem mir die Installation nach zahlreichen Versuchen geglückt ist, habe ich nun noch eine Kleinigkeit entdeckt, die mich etwas stört. Es lassen sich einfach nicht beide Monitore betreiben. Einer ist über HDMI und einer über DVI angeschlossen. Könnte sich jemand mal meinen EFI-Ordner anschauen? Ich hoffe nicht, dass ich da etwas verstellt habe. Ich habe die EFI und config von [al6042](#) genommen. Leider funktioniert es aber trotzdem nicht.

Wenn ihr andere/weitere Informationen braucht, sagt es einfach.

Danke schonmal.