

Erledigt

HID Legacy Shim 2 letzter Stopp vor dem Schwarz / bitte um Hilfe bei Clover config.plist einrichtung

Beitrag von „cobanramo“ vom 24. April 2020, 15:01

Ich entschuldige mich für den spärlichen information die ich da hinterlassen habe. 😊

Ist bissl lange her aber da hab ich anscheinend nicht's verändert in dem sinne, da war ja auch keine EFI vorhanden.

Hab mir sein config.plist angeguckt, den SMBIOS Daten auf die aktuellere aufgehoben.

Zitat von TerraX

Diese kexte werden geladen:

AppleALC.kext

FakeSMC.kext

IntelGraphicsFixup.kext

IntelMausiEthernet.kext

Lilu.kext

NvidiaGraphicsFixup.kext

USBInjectAll.kext

XHCI-200-series-injector.kext

Alles anzeigen

Bei den Kexten könnte es ja auch nicht mehr gehen, also hab ich

IntelGraphicsFixup.kext,

NvidiaGraphicsFixup.kext,

XHCI-200-series-injector.kext

raus gelöscht und mit WhateverGreen erstetzt.

Also muss es auf anhieb funktioniert haben, er hat sich ja nicht mehr gemeldet 😊

Gruss Coban