

Erledigt

Hackintosh Build Gigabyte H270N-Wifi - Hilfe!

Beitrag von „DNY“ vom 24. April 2020, 17:08

Hallo liebe Hackintosh Community!

Ich bin momentan dran MacOS Sierra 10.12.5 auf einem Hackintosh Eigenbau-Build zu installieren. Nachdem ich in Clover den Installer starte, erhalte ich folgende Fehlermeldung: "Unable to find driver for this platform: \"ACPI\".n"

Zugegebenermaßen, habe ich die config.plist auch noch nicht wirklich angepasst und bin sicher es liegt an dieser weshalb die Fehlermeldung auftritt. Ich habe auch schon darüber nachgedacht die config.plist Datei mithilfe des Clover Configurators zu bearbeiten um die Probleme beim Booten so zu lösen.

Haltet ihr das für eine gute Idee und gibt es da Einstellungen auf die ich achten muss während des konfigurieren per Clover Configurator? Leider ist das mein erster Kontakt mit Hackintosh Installationen und daher bin ich ein ziemlicher Newbie auf dem Gebiet. Habe meine config.plist mal angehängt.

Hier noch die Spezifikationen meines Builds:

Gigabyte H270N-WIFI Motherboard

Intel i5 6500 Prozessor

Intel HD 530 Onboard Graka

4GB DDR4 RAM

500GB HDD