

Z170 OpenCore Boot fail

Beitrag von „holgimo“ vom 24. April 2020, 22:47

Danke für deine Hilfe!

habe mal das Profil ausgefüllt und nen Stick mit Clover erstellt.

EFI-5108 hier aus dem Forum und zugehörige Anleitung verwendet.

Efi mit config

Screenshot vom Fail angehängt

Habe alle OC-Einstellungen resettet zu default. R9 290 abgeklemmt. Leider keine Verbesserung 😞

Hab auch nen MacBookAir 2011 damit arbeite ich an den Clover Sticks