

Lenovo X240 Docking Station Probleme

Beitrag von „griven“ vom 24. April 2020, 23:55

Hier passen vermutlich einfach die Properties für die Grafik nicht zu 100 Prozent. Das "Problem" bei fertigen EFI Ordnern ist das deren Ersteller meist so spezielle Sachen wie eben den Betrieb an einer Dockingstation nicht auf dem Schirm haben. Das X240 stammt aus der Haswell Generation und besitzt somit die Sagenumwobene HD4400 als iGPU (nicht das die für sich genommen mit macOS schon ein Problemkind wäre). Ohne Eingriff ist der Framebuffer für die Grafik so aufgestellt das er 3 Ports unterstützt von denen der erste ein LVDS Port ist (internes Display) und die beiden anderen als DisplayPorts definiert sind. In Deinem Fall soll nun ein DVI Bildschirm Anschluss an das X240 finden und das mag der Framebuffer so nicht haben. Ich nutze ein Thinkpad Yoga S1 (Thinkpad S240) das recht ähnlich ausgestattet ist hier an der Dock und bei dem funktioniert das prächtig. Versuch es bitte mal mit dieser config hier:

[config.plist](#)