

**In Arbeit**

## **DELL Latitude E7240 - das vielleicht bessere Low Budget MacBookAir6,2 ?**

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 25. April 2020, 21:14**

Dann sind die EFI Treiber veraltet. Siehe Bild von 2018. Der apfs.efi sagt sogar 2017 und der zusammen mit dem ApfsDriverLoader-64.efi beissen sich. Es reicht der ApfsDriverLoader-64.efi.

OsxAptioFix2Drv-64.efi und AptioMemoryFix-64.efi beissen sich auch. Hier reicht auch der AptioMemoryFix-64.efi.

Ah, sehe gerade das du da mehrere UEFI Ordner nutzt. Erstelle dir doch mal mit dem neusten Clover Installer ein komplett neue EFI-Struktur mit den Treibern die du brauchst und kopiere dann da rein deine Kexte ,Clover config.plist und die ACPI patched Dateien.