

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 26. April 2020, 00:42

[13XxM1CHA3lxX37](#) Die Freezes, wenn die Übertaktung zu stark ist, passieren nicht nur, wenn gerade sehr hohe Temperaturen angezeigt werden, das scheint mir also normal zu sein, dass so ein Freeze auch mal bei angezeigten 30° vorkommen kann.

Die Pumpe läuft momentan unter macOS halt wahrscheinlich grade mal auf halber Leistung, nehme ich an. Es ist auch denkbar, dass die Kraken X62 bei nem i9 9900K mit Overclocking auf 5 GHz generell eine Spur zu schwach ist. Solange die Konfiguration bei dir so ist wie jetzt, solltest du jedenfalls ganz klar allerhöchstens das Gaming-CPU-Profil verwenden, eher sogar das Default-Profil. Die Unterschiede merkst du beim normalen Arbeiten eh nicht.