

CPUFriend Guide, HWP & Speedstep: X86PlatformPlugin vs ACPI_SMC_PlatformPlugin

Beitrag von „revunix“ vom 26. April 2020, 15:26

[Zitat von karacho](#)

Nicht deaktivieren, den PluginType in der SSDT-PLUG.aml auf 0 setzen

Hab ich jetzt auch mal gemacht. Meine CPU Tacktet mit PluginType = 1 immer über 3GHz und kommt nie unter 2GHz. Warum auch immer.

Vorher / Nachher

