

Erledigt

Installation Broadcom Wireless-Karte BCM943602CS inkl. Bluetooth auf High Sierra 10.13.6

Beitrag von „Accu“ vom 27. April 2020, 08:06

keiner eine Idee? ich habe mittlerweile einmal die funktionierende Wifi Karte aus meinem MBA eingebaut.

Leider das gleiche Problem. BT ist da WiFi nicht.

Kann es an der adapterkarte liegen?