

# **RadeonBoost.kext - Benchmark Scores wie am echten Mac / unter Windows**

**Beitrag von „CMMChris“ vom 27. April 2020, 12:21**

Wenn du die Device Properties der Kext über den Bootloader ins System bringst machst du auch nichts anderes. Die Kernel Panic wird durch die SMU Firmware verursacht.