

Erledigt

Glitches mit intel HD630 und Coffee Lake unter Catalina

Beitrag von „ThomasRot“ vom 27. April 2020, 14:31

[Zitat von g-force](#)

Herzlich Willkommen im Forum!

Hast Du auch SMBIOS iMac 19.1 ausprobiert? Ich meine, das passt besser. Alle EFI-Tests bitte nur mit USB-Stick, damit kein unbootbares System liegenbleibt.

Hallo g-force, ja, habe ich ausprobiert. Gleiches Phänomen.

[Zitat von samnesjuwen](#)

Probier doch bitte mal mit hier der config plist. [ThomasRot](#)

Danke für die config, hat leider auch keinen Effekt.

[Zitat von Jono](#)

Schau mal hier rein, da hat jemand das gleiche Board wie du

[MSI Z390a-Pro , fertiger EFI \(Clover\) Ordner zum Download](#)

Hallo Jono, Danke auch für diese Spur, ich sehe in der Device Config für die intel Grafik aber keinen Unterschied zu meiner. Immerhin ein Hinweis, dass meine ig-platform-id und device-id richtig sind.

Gruß

Thomas.