

# Zwei Problematiken mit meiner Hackintosh Installation - Z390 Aorus Elite

**Beitrag von „JimSalabim“ vom 27. April 2020, 16:37**

Wegen des SMBIOS bin ich vorhin mit ner anderen config.plist durcheinander gekommen, sorry. Das passt, du hast iMacPro1,1 drin, alles OK.

In Hackintool werden dir laut deinem Screenshot nur USB-2.0-Ports angezeigt. "HS" ist immer nur die USB-2.0-Funktion. USB 3 wäre "SS". Du hast auf deinen Anschlüssen also wie gesagt kein USB 3 aktiviert. Vielleicht als allgemeiner Hinweis: Eine USB-Anschlussbuchse (bzw. ein Connector) ist nicht dasselbe wie ein USB-Port. Du musst auf einem USB-3-Connector sowohl USB 2 als auch USB 3 als Ports aktivieren, damit beides geht.