

# CPUFriend Guide, HWP & Speedstep: X86PlatformPlugin vs ACPI\_SMC\_PlatformPlugin

Beitrag von „schmalen“ vom 27. April 2020, 21:54

[pstr](#)

[Zitat von pstr](#)

Auch OC 0.58 mit OpenCanopy bootet seit kurzem nach Timeout durch .

Habe auch 0.5.8 und timeout auf 0 bei mir bootet der hacki nicht durch

[CMMChris](#)

[Zitat von CMMChris](#)

Ich selbst lasse meinen Hacki fast durchgehend mit dem ACPI\_SMC\_PlatformPlugin laufen und das hat folgende Gründe:

CPU geht im Idle auf bis zu 700MHz runter und verbleibt auch länger im unteren Taktbereich als mit PluginType=1 + CPUFriend was mir im Idle 1 bis 2 Grad weniger an der CPU bringt und den Idle Verbrauch vom System nochmal ein wenig verringert

Trotz PluginType=0 dümpelt meiner nicht mal unter 1.2 Ghz, da müsste doch was anderes im Busch sein?