

**Erledigt**

## **Z390 Designare, i9 9900 KF Overclocking**

**Beitrag von „Identisk“ vom 28. April 2020, 07:35**

Ein kleines Update hier: ich habe mein Netzteil gewechselt und nun beide Stromanschlüsse der CPU in Verwendung. Nun funktioniert das „Advanced Profile“ und er ist nun ohne Auffälligkeiten und bei angemessenen Temperaturen bei 5 GHz All Core.

Ggf lag es aber auch an der alten CPU. Da das Intel Diagnostic Tool über Windows einen Fehler im IMC erkannt hat, habe ich über (ein äußerst kulantem) Intel den 9900 KF retourniert und mir einen normalen 9900 K dafür zugelegt.

Danke für eure Hilfe.