

Erledigt

MSI Z390i Gaming Edge AC + i7 9700k

Beitrag von „GerhardM“ vom 28. April 2020, 23:39

Danke 🙏🙏 ich probiers gleich mal aus...

Edit: Habe alle USB Ports durchprobiert, ohne Erfolg. Den internen USB 2.0 Port jedoch nicht, denn da hängt die AiO drauf. Kann es damit zutun haben?

Edit neu: habe auch alle configs des Abschnitts clover-cfl aus der Sammlung EFI-5108 von [al6042](#) durchprobiert, leider auch ohne Erfolg. Auch habe ich das BIOS auf Version 1.20 downgraded (stand irgendwo, dass es mit der Version 1.2 gehen würde), ohne Erfolg, dann wieder auf die aktuelle Version aktualisiert.

Hat alles nichts gebracht. Kann es am Prozessor liegen? Apple verwendet keine i7 9700K, also könnte kein SMBIOS so richtig passen?

Hat jemand noch einen Tipp?

Gruß

Gerhard