

Erledigt

MSI Z390i Gaming Edge AC + i7 9700k

Beitrag von „hackmac004“ vom 29. April 2020, 23:16

Ich hab gerade 3 Theorien dazu.

1. Mit clover lag es an den Framebuffern für die Grafik. Ich weiss aber nicht wie wir die eingestellt bekommen ohne Hackintool.
2. Wenns mit OC klappen würde wäre auch toll (ist nicht wirklich ne Theorie 🤔)
3. Ein [Install stick](#) zb. mit Tinu auf einem Mac (du meinstest temporär hast du Zugang zu einem) erstellen könnte die Sache vielleicht vereinfachen.

[g-force](#) Funktioniert der NRAM-Reset mit F11 in den neuen Clover Versionen immer noch ? Hab mal gehört, dass nicht, aber wäre ja super wenn die Funktion erhalten geblieben wäre. Hab deshalb nie meinen Clover mehr geupdated.